NON-COMPLIANCE RECORD

NCR 04

ALASIM OMAR ARCHITECT
F-27-1, Block F, 1st Floor,
Royal Plaza Putatan, KM 11.2, Jalan Putatan,
88200, Kota Kinabalu, Sabah.
email : alasim.architect@gmail.com
Tel : 088 760 752 Fax : 088 761 752

PROJEK MEMBINA BALAI BOMBA DAN KUARTERS PUTATAN, SABAH.

Kontraktor
MTR Engineering SDN BHD
1st Floor, Block C, Lot 23a,
Bundusan Commercial Centre,
89300 Kota Kinabalu, Sabah.

U/p : Mr Sufian Sutresno

Rujukan
AoA/BPP/**NCR 04 -**
Penanaman rumput tidak memuaskan

☑ Attachment
☐ Perubahan Kos
☑ Tiada Perubahan Kos

Attachment :

Terdapat banyak rumpai liar yang tumbuh sehingga menjejaskan pertumbuhan rumput *Axonopus compressus*.

Pihak Kontraktor dikehendaki mengganti rumput yang mati dan membersihkan rumpai liar. Adalah digalakkan untuk melakukan jadual pembersihan rumpai, pembajaan dan penyiraman berkala agar rumput kekal subur.


Spider lily perlu dibaja dan disiram berkala agar dapat tumbuh dengan subur


Rumpai liar tidak dipotong dan dibersihkan


Rumput yang mati perlu diganti dan disiram berkala

LEMBAGA ARKITEK MALAYSIA

ALASIM OMAR ARCHITECT

Ar. ID. Datu Alasim bin Datu Omar
LAM Reg. Number : A/D 17
LAM Reg. Number : ID/D 6
Mobile : +6 017 - 474 4747

Salinan :-
KPKT / Wilayah 6
MTR Engineering Sdn Bhd