

PANDANGAN BELAKANG
- Cat Tidak Rata



PANDANGAN TEPI
- Belum Dicat



Pintu Smoke Tunnel (Aras Bawah)
- Cat tidak sempurna



Tingkat 1 (Fire Compartment)
- Pintu belum dipasang




Tingkat 2 (Fire Compartment)
- Pintu belum dicat



Tingkat x (Pintu Smoke Tunnel)
- Pintu belum dicat



Tie Beam Diatas Railing
- Belum dicat



Pandangan Belakang
- Cat tidak sempurna



Column railing tangga
- Cat tidak sempurna




Tingkat 5
- Cat pada dinding tidak sempurna



Tingkat 5
- Tie Beam belum di cat dah terdapat cat menggelupas di bahagian dinding atas



Landing Tangga (Setiap tingkat)
- Cat tidak sempurna



Tingkat 5
- Sebahagian tempat belum dicat

13 JUNE 2023

LAWATAN PEMERIKSAAN
KERJA KERJA ARKITEK

DIPERIKSA OLEH :

DISAHKAN OLEH :

06 MENARA LATIHAN

BBP ML