

Rumah Pam
- Pintu belum dipasang
- Coping diatas pintu belum dibuat.
- Kemasan untuk pandangan hadapan tidak sempurna



Pandangan Tepi (Rumah Pam)
- Kemasan diantara bumbung dan dinding tidak sempurna (menggerutu)



Pandangan Belakang (Rumah Pam)
- Kemasan diantara bumbung dan dinding tidak sempurna (menggerutu)



Pandangan Belakang (Rumah Pam)
- Cat diatas Coping tingkat (Cat tidak siap)



Setor 2
- Cat tidak siap.



Setor 1
- Cat tidak siap.



Rumah Sampah
- Cat tidak siap.



Setor 1
- Kotoran di sekeliling exhaust fan.



Rumah Sampah
- Cat tidak sempurna



Rumah Sampah
- Floor trap (ft.) seperti yang dinyatakan di dalam drawing belum dibuat.
- Cat tidak sempurna.



Pandangan Tepi (Rumah Pam)
- Kemasan diantara bumbung dan dinding tidak sempurna (menggerutu)
- Cat tidak sempurna



Rumah Sampah
- Cat tidak siap.



Rumah Pam
- Bata antara beam dinding dan bumbung masih terdedah.

13 JUNE 2023

LAWATAN PEMERIKSAAN KERJA KERJA ARKITEK

DIPERIKSA OLEH : Pg M Muzmal

DISAHKAN OLEH : Ar. IDr. Datu Alasim

08 STOR, BILIK PAM & RUMAH SAMPAH

BBP SBPRS