	BK-PEMB-PK(P)-08-08	Pindaan	00
	BORANG NCR	Mukasurat	1 / 1
		Tarikh	

BORANG NCR

No. Rujukan : NIA1902/BBPB/NCR(01) Tarikh : 1 September 2021

Nama Projek : Cadangan Pembinaan Projek Balai Bomba Dan Penyelamat Beaufort, Sabah

Kepada (Kontraktor) : REMT UTAMA SDN BHD

BAHAGIAN A : KETIDAKPATUHAN PRODUK (Untuk diisi oleh PP/PD/WPP/WPD/KUUB/KUR)

Butiran Ketidakpatuhan :
(Sila guna lampiran borang pemeriksaan/laporan kecacatan/laporan kerosakan jika perlu)
Kerja ikatan Bata tidak sempurna (beralun dan tidak rata) di Bilik Penyelia grid D,E – 3,4.
Sila rujuk pada gambar kecacatan kerja dan lakaran lokasi pada pelan disertakan.

Pelapor
P.P./Wakil P.P./PTB/Perunding (t.t, Nama, Cop) :

BAHAGIAN B : ARAHAN TINDAKAN PEMBETULAN (Untuk diisi oleh PP/PD/WPP/WPD/KUUB/KUR)

Sila ambil tindakan pembentulan terhadap ketidakpatuhan produk di atas sebagaimana berikut :

- ☐ Dilupuskan dari binaan/tapak,
- ☐ Digunakan untuk tujuan/aplikasi lain, nyatakan .....
- ☑ Diperbaiki (*sila kemukakan cadangan tindakan untuk persetujuan CPP*)
- ☐ Diterima dengan kelulusan

Tindakan pembetulan hendaklah dilaksanakan segera mengikut arahan kontrak, spesifikasi dan penyata kehendak.

Tarikh keluar arahan 1 September 2021 Tarikh terima arahan 02.09.2021

P.P/Wakil.P.P/ Perunding(t.t,Nama,Cop)

PEMBAGA ARKITEK MALAYSIA

Ar. Noor Izwan b. Rahim
ARKITEK
No.Pendaftaran LAM A/N 157

Wakil Kontraktor (t.t,Nama,Cop)

BAHAGIAN C : TINDAKAN PEMBAIKAN/PENCEGAHAN (Untuk diisi oleh kontraktor)

Dengan ini saya mengesahkan tindakan pembetulan/pencegahan terhadap ketidakpatuhan produk di atas telah dibaiki dengan sempurna pada (tarikh) .....

Wakil Kontraktor (Tandatangan,Nama,Cop,Tarikh) Rosnal Bin Bonaventure dah 04.09.2021

REMT UTAMA SDN BHD 409884-W

BAHAGIAN D : PEMERIKSAAN SUSULAN DAN PENGESAHAN

Tindakan pembetulan di atas telah dilaksanakan dengan memuaskan dan memenuhi spesifikasi

Tarikh pemeriksaan :

04.09.2021


PP/PD/WPD/WPP/KUKUB/KUR (t.t, Nama, Cop) :

SYAHRIL MOHD ARIFFIN
INSPECTOR OF WORK
COWAM PPM 315
BEM W12782

- Rectification work done




Gambar 1 : Ikatan bata tidak rata/tegak di Bilik Utiliti



Gambar 2 : Lokasi kecacatan kerja untuk diambil tindakan







- Rectification work done on 04.09.2021

SYAHRIL MUHD ARIFFIN
INSPECTOR OF WORK
COWAM PPM 315