	BK-PEMB-PK(P)-08-08	Pindaan	001
		Mukasurat	1 / 1
		Tarikh	

BORANG NCR

No. Rujukan : AoA/BPP/NCR01 Tarikh : 20/02/2023

Nama Projek : Projek Membina Balai Bomba dan Kuarters Putatan, Sabah

Kepada : MTR Engineering Sdn Bhd

BAHAGIAN A : KETIDAKPATUHAN PRODUK (Untuk diisi oleh PP/PD/WPP/WPD/KUUB/KUR)

Butiran Ketidakpatuhan :
(Sila rujuk surat dari Pejabat Wilayah 6)
Meja di cabinet kaunter (Ruang Pejabat Operasi) - Bangunan Balai Bomba tidak memenugi kriteria yang ditetapkan oleh pihak Arkitek.

Pelapor
P.P./Wakil P.P./PTB/Perunding (t.t, Nama, Cop) : Pg m muzmal Pg Saludin.

BAHAGIAN B : ARAHAN TINDAKAN PEMBETULAN (Untuk diisi oleh PP/PD/WPP/WPD/KUUB/KUR)

Sila ambil tindakan pembentulan terhadap ketidakpatuhan produk di atas sebagaimana berikut :

	Dilupuskan dari binaan/tapak,
	Digunakan untuk tujuan/aplikasi lain, nyatakan.....
✓	Diperbaiki (*sila kemukakan cadangan tindakan untuk persetujuan CPP)*
	Diterima dengan kelulusan Tindakan pembetulan hendaklah dilaksanakan segera mengikut arahan kontrak, spesifikasi dan penyata kehendak

Tarikh keluar arahan 20/02/2023 Tarikh terima arahan 20/02/2023

P.P/Wakil.P.P/ Perunding(t.t,Nama,Cop) Pg m muzmal Pg Saludin

Wakil Kontraktor (t.t,Nama,Cop) Dr Noor Ardillah Pg. Mohd Noor

BAHAGIAN C : TINDAKAN PEMBAIKAN/PENCEGAHAN (Untuk diisi oleh kontraktor)

Dengan ini saya mengesahkan tindakan pembetulan/pencegahan terhadap ketidakpatuhan produk di atas telah dibaiki dengan sempurna pada (tarikh) .....

Wakil Kontraktor
(Tandatangan,Nama,Cop,Tarikh) Dr Noor Ardillah Pg. Mohd Noor

BAHAGIAN D : PEMERIKSAAN SUSULAN DAN PENGESAHAN

Tindakan pembetulan di atas telah dilaksanakan dengan memuaskan dan memenuhi spesifikasi

Tarikh pemeriksaan :

19/2/2024.

PP/PD/WPD/WPP/KUKUB/KUR (t.t, Nama, Cop) :

Pg m muzmal Pg Saludin.

NON-COMPLIANCE RECORD

NCR 01

ALASIM OMAR ARCHITECT
F-27-1, Block F, 1st Floor,
Royal Plaza Putatan, KM 11.2, Jalan Putatan,
88200, Kota Kinabalu, Sabah.
email : alasim.architect@gmail.com
Tel : 088 760 752 Fax : 088 761 752

PROJEK MEMBINA BALAI BOMBA DAN KUARTERS PUTATAN, SABAH.

Kontraktor
MTR Engineering SDN BHD
1st Floor, Block C, Lot 23a
Bundusan Commercial Centre,
88300, Kota Kinabalu, Sabah.

Rujukan
AoA/BBP/**NCR 01 -**
Counter Table di ruang pejabat tidak memenuhi kriteria.
Tarikh: 20/02/2023

- [ ] Attachment
- [ ] Perubahan Kos
- [x] Tiada Perubahan Kos

Attachment :

Meja di Kabinet Kaunter (Ruang Pejabat Operasi)- Bangunan Balai Bomba tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pihak arkitek.
Pihak Kontraktor dikehendaki **menambah lapisan di bahagian atas meja kaunter** serta **menambah drawer dibahagian tengah** seperti yang tertera d illustrasi 1(a) dibawah.



Ilustrasi 1(a) : Cadangan penambahan di ruang pejabat operasi


Gambar1(a) : Keadaan semasa di ruang pejabat operasi.

LEMBAGA ARKITEK MALAYSIA

ALASIM OMAR ARCHITECT

Ar. IDr. Datu Alasim bin Datu Omar
LAM Reg. Number : A/D 17
LAM Reg. Number : ID/D 6
Mobile : +6 017 - 474 4747

Salinan:-
KPKT / Wilayah 6
MTR Engineering Sdn Bhd
C.O.W