	BK-PEMB-PK(P)-08-08	Pindaan	003
		Mukasurat	1 / 1
		Tarikh	

BORANG NCR

No. Rujukan : AoA/BPP/NCR03 Tarikh : 09/06/2023

Nama Projek : Projek Membina Balai Bomba dan Kuarters Putatan, Sabah

Kepada : MTR Engineering Sdn Bhd

BAHAGIAN A : KETIDAKPATUHAN PRODUK (Untuk diisi oleh PP/PD/WPP/WPD/KUUB/KUR)

Butiran Ketidakpatuhan :
(Sila rujuk surat dari Pejabat Wilayah 6)
Terdapat kesan kerosakan pada siling di ruang jentera, Balai Bomba. (Kesan kemik pada siling)

Pelapor

P.P./Wakil P.P./PTB/Perunding (t.t, Nama, Cop) : Pg M MUZMAL Pg SALUDIN.

ALASIM OMAR ARCHITECT AOA LAM SP/D17

BAHAGIAN B : ARAHAN TINDAKAN PEMBETULAN (Untuk diisi oleh PP/PD/WPP/WPD/KUUB/KUR)

Sila ambil tindakan pembentulan terhadap ketidakpatuhan produk di atas sebagaimana berikut :

- [ ] Dilupuskan dari binaan/tapak,
- [ ] Digunakan untuk tujuan/aplikasi lain, nyatakan.....
- [x] Diperbaiki (*sila kemukakan cadangan tindakan untuk persetujuan CPP)*
- [ ] Diterima dengan kelulusan Tindakan pembetulan hendaklah dilaksanakan segera mengikut arahan kontrak, spesifikasi dan penyata kehendak

Tarikh keluar arahan 09/06/2023 Tarikh terima arahan 09/06/2023

P.P/Wakil.P.P/ Perunding(t.t,Nama,Cop) Pg M MUZMAL Pg SALUDIN

ALASIM OMAR ARCHITECT AOA LAM SP/D17

Wakil Kontraktor (t.t,Nama,Cop) Dr. Noor Ardillah Pg. Mohd Noor

MTR ENGINEERING SDN BHD 1st Floor, Block C, Lot 23a, 88300 K.K., Sabah. CO. NO. 329956-W

BAHAGIAN C : TINDAKAN PEMBAIKAN/PENCEGAHAN (Untuk diisi oleh kontraktor)

Dengan ini saya mengesahkan tindakan pembetulan/pencegahan terhadap ketidakpatuhan produk di atas telah dibaiki dengan sempurna pada (tarikh) 21 Mei 2024

Wakil Kontraktor (Tandatangan,Nama,Cop,Tarikh) Dr. Noor Ardillah Pg. Mohd Noor .....

MTR ENGINEERING SDN BHD 1st Floor, Block C, Lot 23a, 88300 K.K., Sabah. CO. NO. 329956-W

BAHAGIAN D : PEMERIKSAAN SUSULAN DAN PENGESAHAN

Tindakan pembetulan di atas telah dilaksanakan dengan memuaskan dan memenuhi spesifikasi

Tarikh pemeriksaan :

21 Mei 2024

.....

PP/PD/WPD/WPP/KUKUB/KUR (t.t, Nama, Cop) :

(Pg M MUZMAL Pg SALUDIN)

ALASIM OMAR ARCHITECT AOA LAM SP/D17

NON-COMPLIANCE RECORD

NCR 03

ALASIM OMAR ARCHITECT
F-27-1, Block F, 1st Floor,
Royal Plaza Putatan, KM 11.2, Jalan Putatan,
88200, Kota Kinabalu, Sabah.
email : alasim.architect@gmail.com
Tel : 088 760 752 Fax : 088 761 752

PROJEK MEMBINA BALAI BOMBA DAN KUARTERS PUTATAN, SABAH.

Kontraktor
MTR Engineering SDN BHD
1st Floor, Block C, Lot 23a,
Bundusan Commercial Centre,
89300 Kota Kinabalu, Sabah.

Att : Mr Sufian Sutresno


Rujukan
AoA/BPP/**NCR 03 -**
Kerosakan pada siling di Ruang Jentera (Balai Bomba)


☒ Attachment
☐ Perubahan Kos
☒ Tiada Perubahan Kos

Attachment :

Terdapat kesan kerosakan pada siling di ruang jentera,Balai Bomba
(Kesan kemik pada siling).

Pihak Kontraktor dikehendaki membuat pembaikan pada siling yang rosak tersebut.





LEMBAGA ARKITEK MALAYSIA

ALASIM OMAR ARCHITECT

Ar. IDr. Datu Alasim bin Datu Omar
LAM Reg. Number : A/D 17
LAM Reg. Number : ID/D 6
Mobile : +6 017 - 474 4747

Salinan :-
KPKT / Wilayah 6
MTR Engineering Sdn Bhd
C.O.W