	BK-PEMB-PK(P)-08-08	Pindaan	004
	BORANG NCR	Mukasurat	1 / 1
		Tarikh	

BORANG NCR

No. Rujukan : AoA/BPP/NCR04

Tarikh : 04/12/2023

Nama Projek : Projek Membina Balai Bomba dan Kuarters Putatan, Sabah

Kepada : MTR Engineering Sdn Bhd

BAHAGIAN A : KETIDAKPATUHAN PRODUK (Untuk diisi oleh PP/PD/WPP/WPD/KUUB/KUR)

Butiran Ketidakpatuhan :
(Sila rujuk surat dari Pejabat Wilayah 6)
Terdapat banyak rumpai liar yang tumbuh sehingga menjejaskan pertumbuhan rumput *Axonopus compressus.* Pihak Kontraktor dikehendaki mengganti rumput yang mati dan membersihkan rumpai liar. Adalah digalakkan untuk melakukan jadual pembersihan rumpai, pembajaan dan penyiraman berkala agar rumput kekal subur.

Pelapor
P.P./Wakil P.P./PTB/Perunding (t.t, Nama, Cop) : NUR ADRIANA BINTI MOHD BORHAN

ALASIM OMAR ARCHITECT AOA LAM SP/D17

BAHAGIAN B : ARAHAN TINDAKAN PEMBETULAN (Untuk diisi oleh PP/PD/WPP/WPD/KUUB/KUR)

Sila ambil tindakan pembentulan terhadap ketidakpatuhan produk di atas sebagaimana berikut :

- ☐ Dilupuskan dari binaan/tapak,
- ☐ Digunakan untuk tujuan/aplikasi lain, nyatakan .....
- ☑ Diperbaiki (*sila kemukakan cadangan tindakan untuk persetujuan CPP)*
- ☐ Diterima dengan kelulusan

Tindakan pembetulan hendaklah dilaksanakan segera mengikut arahan kontrak, spesifikasi dan penyata kehendak.

Tarikh keluar arahan 04/12/2023 Tarikh terima arahan 4/12/2023

P.P/Wakil.P.P/ Perunding(t.t,Nama,Cop) NUR ADRIANA BINTI MOHD BORHAN

Wakil Kontraktor (t.t,Nama,Cop) D.K. Noor Ardillah Pg. Mohd Noor

ALASIM OMAR ARCHITECT AOA LAM SP/D17

MTR ENGINEERING SDN BHD CO. NO. 329996-W 1st Floor Block C Lot 23a 88300 K.K. Sabah

BAHAGIAN C : TINDAKAN PEMBAIKAN/PENCEGAHAN (Untuk diisi oleh kontraktor)

Dengan ini saya mengesahkan tindakan pembetulan/pencegahan terhadap ketidakpatuhan produk di atas telah dibaiki dengan sempurna pada (tarikh) 03/05/2024

Wakil Kontraktor (Tandatangan,Nama,Cop,Tarikh) D.K. Noor Ardillah Pg. Mohd Noor

MTR ENGINEERING SDN BHD CO. NO. 329996-W 1st Floor Block C Lot 23a 88300 K.K. Sabah

BAHAGIAN D : PEMERIKSAAN SUSULAN DAN PENGESAHAN

Tindakan pembetulan di atas telah dilaksanakan dengan memuaskan dan memenuhi spesifikasi

Tarikh pemeriksaan : 03/05/2024

PP/PD/WPD/WPP/KUKUB/KUR (t.t, Nama, Cop) : NUR ADRIANA BINTI MOHD BORHAN

ALASIM OMAR ARCHITECT AOA LAM SP/D17

NON-COMPLIANCE RECORD

NCR 04

ALASIM OMAR ARCHITECT
F-27-1, Block F, 1st Floor,
Royal Plaza Putatan, KM 11.2, Jalan Putatan,
88200, Kota Kinabalu, Sabah.
email : alasim.architect@gmail.com
Tel : 088 760 752 Fax : 088 761 752

PROJEK MEMBINA BALAI BOMBA DAN KUARTERS PUTATAN, SABAH.

Kontraktor
MTR Engineering SDN BHD
1st Floor, Block C, Lot 23a,
Bundusan Commercial Centre,
89300 Kota Kinabalu, Sabah.

U/p : Mr Sufian Sutresno

Rujukan
AoA/BPP/**NCR 04 -**
Penanaman rumput tidak memuaskan

☑ Attachment
☐ Perubahan Kos
☑ Tiada Perubahan Kos

Attachment :

Terdapat banyak rumpai liar yang tumbuh sehingga menjejaskan pertumbuhan rumput *Axonopus compressus*.

Pihak Kontraktor dikehendaki mengganti rumput yang mati dan membersihkan rumpai liar. Adalah digalakkan untuk melakukan jadual pembersihan rumpai, pembajaan dan penyiraman berkala agar rumput kekal subur.


Spider lily perlu dibaja dan disiram berkala agar dapat tumbuh dengan subur


Rumpai liar tidak dipotong dan dibersihkan


Rumput yang mati perlu diganti dan disiram berkala

LEMBAGA ARKITEK MALAYSIA

ALASIM OMAR ARCHITECT

Ar. ID. Datu Alasim bin Datu Omar
LAM Reg. Number : A/D 17
LAM Reg. Number : ID/D 6
Mobile : +6 017 - 474 4747

Salinan :-
KPKT / Wilayah 6
MTR Engineering Sdn Bhd