MTR ENGINEERING SDN. BHD.
(CO.NO: 32999 -W)
1st Floor, Block C, Lot 23A, Bundusan Commercial Centre,
Jalan Bundusan, 88300 Kota Kinabalu, Sabah.
E-mail:- mtrengineeringsdnbhd@gmail.com
TEL: 088-723935 FAX: 088-723934

Rujukan Tuan :
Rujukan Kami : MTR/KPKT/JBPM/2024/329
Tarikh : 16 April 2024

Alasim Omar Architect
F-27-1, Royal Plaza Putatan,
Jalan Putatan,
88200 Kota Kinabalu, Sabah

Jurutera Perunding Intelek Sdn Bhd
No. 22-2, 2nd Floor, Block D,
Lorong Plaza Kingfisher 6,
88400, Kota Kinabalu, Sabah

Tuan,

PROJEK BALAI BOMBA DAN KUARTERS PUTATAN, SABAH
(KPKT/BPEMB/JPBM/6/14/2020)
- Pembaikan kepada S*witch Socket Outlet* 13Amp di Bilik Pameran

Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas.

02. Merujuk ekstrak laporan bergambar penemuan/kecacatan ke atas produk siap bagi skop elektrikal bil. 42 (dilampirkan), pihak kami ingin mendapatkan komen terperinci atau kelulusan daripada kedua-dua pihak bagi memberi kebenaran kepada pihak kami untuk membuat pembaikan tersebut.

03. Seperti yang telah dibincangkan dalam mesyuarat tapak no. 38 pada 04 April 2024 yang lalu, jalan penyelesaian adalah untuk membuat lubang pada perabot tersebut supaya *SSO 13Amp* dapat berfungsi dengan baik. Tujuan pihak kami ingin mendapatkan kelulusan secara bertulis adalah untuk memastikan tidak ada aduan dan isu yang berbangkit dari pihak *end user* pada masa hadapan.

Sekian dan terima kasih.

Yang benar,


MTR ENGINEERING SDN BHD
1st Floor, Block C, Lot 23a, 88300 K.K., Sabah.
CO. NO. 329996-W

.....
MTR Engineering Sdn.Bhd
Mariana Mohammad Amin
Pengarah

LAPORAN BERGAMBAR PENEMUAN / KECACATAN KE ATAS PRODUK SIAP

PROJEK : **CADANGAN PEMBINAAN BALAI BOMBA DAN KUARTERS PUTATAN, SABAH**
SKOP KERJA : ~~*Senibina / Awam & Struktur / Mekanikal~~ / **Elektrikal**

TARIKH : 17 -18 JANUARI 2024

Bil.	PENEMUAN / KECACATAN	LOKASI	GAMBAR DIAMBIL (YA/TIDAK)	CATATAN
41.	Pendawaian dan pemasangan *surface* untuk telefon *point*.	Pejabat (Aras Bawah)		Pihak kontraktor perlu menyemak dan memastikan pemasangan serta pendawaian mengikut lukisan pembinaan dan spesifikasi yang ditetapkan. Skop Penemuan : Major
42.	*Switch socket outlet 13 Amp* berada di bahagian belakang perabot.	Ruang Pameran (Aras Bawah)		Pihak kontraktor perlu nyatakan ulasan dan pastikan soket berkenaan berfungsi baik. Skop Penemuan : Minor