

LAPORAN PENUH SIAP MEMBAIKI KECACATAN (PRA -PENYERAHAN)

PROJEK : CADANGAN PEMBINAAN BALAI BOMBA DAN KUARTERS PUTATAN, SABAH

NO.KONTRAK : KPKT/BPEMB/JPBM/6/14/2020

SKOP KERJA : * **Senibina** / ~~Awam & Struktur / Mekanikal / Elektrikal~~ : 10 Jun 2024

Bil	PENEMUAN/KECACATAN	LOKASI	GAMBAR PENEMUAN/KECACATAN		TARIKH SIAP KERJA PEMBAIKAN	CATATAN
			SEBELUM	SELEPAS		
14.	Sebahagian floor slab telah pecah dan mendedahkan bahagian bawah *balustrade/railing* kepada cuaca dan kemungkinan karat yang lebih serius kerana lokasi BB Putatan hanya 1.5 km dari pantai. MINOR DEFECTS	Menara Latihan			28.02.2024	Selesai