LAPORAN PENUH SIAP MEMBAIKI KECACATAN (PRA -PENYERAHAN)

PROJEK : CADANGAN PEMBINAAN BALAI BOMBA DAN KUARTERS PUTATAN, SABAH

NO.KONTRAK : KPKT/BPEMB/JPBM/6/14/2020

SKOP KERJA : * **Senibina** / ~~Awam & Struktur / Mekanikal / Elektrikal~~ : 10 Jun 2024

Bil	PENEMUAN/KECACATAN	LOKASI	GAMBAR PENEMUAN/KECACATAN		TARIKH SIAP KERJA PEMBAIKAN	CATATAN
			SEBELUM	SELEPAS		
15.	1. Tiada ramp disediakan bagi tujuan akses pengguna OKU. Dikategorikan sebagai Major Defects kerana melibatkan kebolehfungsian dan praktikaliti. 2. Pemasangan tangki jenis *direct flushing* yang tidak bersesuaian dan melibatkan komponen tambahan *(dedicated pump)* untuk memastikan ianya berfungsi dengan baik. Perlu dikoordinasi pihak mekanikal. MAJOR DEFECTS	Tandas OKU			28.05.2024	Selesai