
LAPORAN PENUH SIAP MEMBAIKI KECACATAN (PRA -PENYERAHAN)

PROJEK : CADANGAN PEMBINAAN BALAI BOMBA DAN KUARTERS PUTATAN, SABAH

NO.KONTRAK : KPKT/BPEMB/JPBM/6/14/2020

SKOP KERJA : * **Senibina** / ~~Awam & Struktur / Mekanikal / Elektrikal~~ : 10 Jun 2024

Bil	PENEMUAN/KECACATAN	LOKASI	GAMBAR PENEMUAN/KECACATAN		TARIKH SIAP KERJA PEMBAIKAN	CATATAN
			SEBELUM	SELEPAS		
10.	Pintu akses ke cerobong asap telah rosak dan sebahagian reput disebabkan oleh kelembapan. Keadaan cat ladder yang berkarat perlu diperbaiki segera untuk mengelakkan kerosakkan yang lebih serius kerana lokasi BB Putatan hanya berjarak 1.5 km dari persisir pantai. MINOR DEFECTS	Menara Latihan			28.02.2024	Selesai