


Laporan Perunding Arkitek Bagi Kerja Kerja Pembaikan Skop Arkitek

(Setakat – 04/06/2024)

a) Laporan Kerja Pembaikan *(Architecture)*

Bil	Perkara	Laporan Perunding	Gambar Terkini
1.	Shower Rose	Piping telah diconceal di dalam siling. Status terkini pihak kontraktor dalam proses menukar jenis cable dari 2.5mm ke 4 mm untuk kegunaan water heater.	   

2.	WC Tandas OKU	Selesai	
3.	Pembaikan Built-In Kabinet di Bilik Kawalan	Selesai	