NON-COMPLIANCE RECORD

NCR 02

ALASIM OMAR ARCHITECT
F-27-1, Block F, 1st Floor,
Royal Plaza Putatan, KM 11.2, Jalan Putatan,
88200, Kota Kinabalu, Sabah.
email : alasim.architect@gmail.com
Tel : 088 760 752 Fax : 088 761 752

PROJEK MEMBINA BALAI BOMBA DAN KUARTERS PUTATAN, SABAH.

Kontraktor
MTR Engineering SDN BHD
1st Floor, Block C, Lot 23a,
Bundusan Commercial Centre,
89300 Kota Kinabalu, Sabah.

Att : Mr Sufian Sutresno

Rujukan
AoA/BPP/**NCR 02 -**
Plastering dinding di Kuarters tidak kemas / tidak rata / beralun.

☒ Attachment
☐ Perubahan Kos
☒ Tiada Perubahan Kos

Attachment :

Plastering dinding di kuarters tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pihak arkitek.
(Kemasan dinding tidak rata / beralun).

Pihak Kontraktor dikehendaki memperbaiki kemasan plastering di dinding kuarters. (Terpakai untuk semua bahagian dinding kuarter yang terjejas)





LEMBAGA ARKITEK MALAYSIA

ALASIM OMAR ARCHITECT

Ar. IDr. Datu Alasim bin Datu Omar
LAM Reg. Number : A/D 17
LAM Reg. Number : ID/D 6
Mobile : +6 017 - 474 4747

Salinan :-
KPKT / Wilayah 6
MTR Engineering Sdn Bhd
C.O.W