NON-COMPLIANCE RECORD

NCR 03

ALASIM OMAR ARCHITECT
F-27-1, Block F, 1st Floor,
Royal Plaza Putatan, KM 11.2, Jalan Putatan,
88200, Kota Kinabalu, Sabah.
email : alasim.architect@gmail.com
Tel : 088 760 752 Fax : 088 761 752

PROJEK MEMBINA BALAI BOMBA DAN KUARTERS PUTATAN, SABAH.

Kontraktor
MTR Engineering SDN BHD
1st Floor, Block C, Lot 23a,
Bundusan Commercial Centre,
89300 Kota Kinabalu, Sabah.

Att : Mr Sufian Sutresno


Rujukan
AoA/BPP/**NCR 03 -**
Kerosakan pada siling di Ruang Jentera (Balai Bomba)


☒ Attachment
☐ Perubahan Kos
☒ Tiada Perubahan Kos

Attachment :

Terdapat kesan kerosakan pada siling di ruang jentera,Balai Bomba
(Kesan kemik pada siling).

Pihak Kontraktor dikehendaki membuat pembaikan pada siling yang rosak tersebut.





LEMBAGA ARKITEK MALAYSIA

ALASIM OMAR ARCHITECT

Ar. IDr. Datu Alasim bin Datu Omar
LAM Reg. Number : A/D 17
LAM Reg. Number : ID/D 6
Mobile : +6 017 - 474 4747

Salinan :-
KPKT / Wilayah 6
MTR Engineering Sdn Bhd
C.O.W