	BK-PEMB-PK(P)-08-08	Pindaan	00
	BORANG NCR	Mukasurat	1 / 1
		Tarikh	

BORANG NCR

No. Rujukan : AoA/BPP/NCR02 Tarikh : 09/06/2023

Nama Projek : Projek Membina Balai Bomba dan Kuarters Putatan, Sabah

Kepada : MTR Engineering Sdn Bhd

BAHAGIAN A : KETIDAKPATUHAN PRODUK (Untuk diisi oleh PP/PD/WPP/WPD/KUUB/KUR)

Butiran Ketidakpatuhan :
(Sila rujuk surat dari Pejabat Wilayah 6)
Plastering dinding di kuarters tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pihak arkitek. (Kemasan dinding tidak rata/ beralun).
Pihak Kontraktor dikehendaki memperbaiki kemasan plastering di dinding kuarters. (Terpakai untuk semua bahagian dinding kuarter yang terjejas).

Pelapor
P.P./Wakil P.P./PTB/Perunding (t.t, Nama, Cop) : _____ Nur Adriana binti Mohd Borhan

ALASIM OMAR ARCHITECT AOA LAM SP/D17

BAHAGIAN B : ARAHAN TINDAKAN PEMBETULAN (Untuk diisi oleh PP/PD/WPP/WPD/KUUB/KUR)

Sila ambil tindakan pembentulan terhadap ketidakpatuhan produk di atas sebagaimana berikut :

- ☐ Dilupuskan dari binaan/tapak,
- ☐ Digunakan untuk tujuan/aplikasi lain, nyatakan .....
- ☑ Diperbaiki (*sila kemukakan cadangan tindakan untuk persetujuan CPP)*
- ☐ Diterima dengan kelulusan

Tindakan pembetulan hendaklah dilaksanakan segera mengikut arahan kontrak, spesifikasi dan penyata kehendak.

Tarikh keluar arahan 09/06/2023 Tarikh terima arahan 09/06/2023

P.P/Wakil.P.P/ Perunding(t.t,Nama,Cop) Nur Adriana binti Mohd Borhan

ALASIM OMAR ARCHITECT AOA LAM SP/D17

Wakil Kontraktor (t.t,Nama,Cop) Chong Pui Ting

BAHAGIAN C : TINDAKAN PEMBAIKAN/PENCEGAHAN (Untuk diisi oleh kontraktor)

Dengan ini saya mengesahkan tindakan pembetulan/pencegahan terhadap ketidakpatuhan produk di atas telah dibaiki dengan sempurna pada (tarikh) 19/12/2023

Wakil Kontraktor
(Tandatangan,Nama,Cop,Tarikh) _____ Chong Pui Ting, 19/12/2023

BAHAGIAN D : PEMERIKSAAN SUSULAN DAN PENGESAHAN

Tindakan pembetulan di atas telah dilaksanakan dengan memuaskan dan memenuhi spesifikasi

Tarikh pemeriksaan : PP/PD/WPD/WPP/KUKUB/KUR (t.t, Nama, Cop) :

....

NON-COMPLIANCE RECORD

NCR 02

ALASIM OMAR ARCHITECT
F-27-1, Block F, 1st Floor,
Royal Plaza Putatan, KM 11.2, Jalan Putatan,
88200, Kota Kinabalu, Sabah.
email : alasim.architect@gmail.com
Tel : 088 760 752 Fax : 088 761 752

PROJEK MEMBINA BALAI BOMBA DAN KUARTERS PUTATAN, SABAH.

Kontraktor
MTR Engineering SDN BHD
1st Floor, Block C, Lot 23a,
Bundusan Commercial Centre,
89300 Kota Kinabalu, Sabah.

Att : Mr Sufian Sutresno

Rujukan
AoA/BPP/**NCR 02 -**
Plastering dinding di Kuarters tidak kemas / tidak rata / beralun.

☒ Attachment
☐ Perubahan Kos
☒ Tiada Perubahan Kos

Attachment :

Plastering dinding di kuarters tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pihak arkitek.
(Kemasan dinding tidak rata / beralun).

Pihak Kontraktor dikehendaki memperbaiki kemasan plastering di dinding kuarters. (Terpakai untuk semua bahagian dinding kuarter yang terjejas)





LEMBAGA ARKITEK MALAYSIA

ALASIM OMAR ARCHITECT

Ar. IDr. Datu Alasim bin Datu Omar
LAM Reg. Number : A/D 17
LAM Reg. Number : ID/D 6
Mobile : +6 017 - 474 4747

Salinan :-
KPKT / Wilayah 6
MTR Engineering Sdn Bhd
C.O.W