


Bilik Sukan & Gymnasium
- Cat berlebihan pada pintu.



Skylight
- Dinding tidak kemas



Anjung
- Column terkupas dan cat belum siap.



Laluan sebelah bilik mesyuarat dan kuliah.
- Hasil yang teruk pada framing tingkap.



Bilik Sukan & Gymnasium
- Siling tidak lengkap dan terdapat kotoran pada kawasan exhaust fan.



Laluan tingkat 1
- Hasil cat pada pintu kurang memuaskan.



Facade luar Balai Bomba
- Finishing luar belum siap



Laluan sebelah bilik mesyuarat dan kuliah.
- Cat tidak kemas



Bilik mesyuarat dan kuliah.
- Partition tidak siap.
- Skirting belum dipasang

Anjung
- Cat tidak kemas.





Facade luar Balai Bomba
- Siling belum dipasang.



Facade luar Balai Bomba
- Cat tidak kemas

13 JUNE 2023

LAWATAN PEMERIKSAAN KERJA KERJA ARKITEK

DIPERIKSA OLEH : Pg M Muzmal

DISAHKAN OLEH : Ar. IDr. Datu Alasim

02 BALAI BOMBA

BBP BLBO