

Anjung
- Cat tidak kemas.



Bilik unit pili bomba
- Cat tidak kemas dan siling tidak lengkap.




Tempat Wuduk
- Cat tidak sekata dan kotoran berlebihan.



Bilik Basuh
- Kesan korekan pada dinding belum ditutup.



Laluan berhadapan bilik unit pili bomba
- Tiada Floor Trap



Tangga 1
- Kesan tampalan masih nampak.



Surau
- Cat tidak sekata dan kotoran berlebihan.



Bilik Persediaan Lelaki
- Siling tidak lengkap dan perabot belum disusun



Laluan berhadapan bilik unit pili bomba
- Floor tiles tidak sekata.



Bilik unit pili bomba
- Kesan kotoran berlebihan.



Bilik Basuh
- Tingkap belum dipasang dan kotoran pada dinding.



Kawasan tangki penuaian air hujan
- Siling tidak lengkap.

13 JUNE 2023

LAWATAN PEMERIKSAAN KERJA KERJA ARKITEK

DIPERIKSA OLEH : Pg M Muzmal

DISAHKAN OLEH : Ar. IDr. Datu Alasim

01 BALAI BOMBA

BBP BLBO