



Kuarters (Pandangan tepi)
- terdapat kerosakan pada finishing dinding



Kuarters (Pandangan Hadapan)
- Cat tidak sempurna




Kuarters (Pandangan sisi)
- Aluminium louvers belum buat.
- Bumbung masih terdedah di ruang masuk (pandangan belakang)



Kuarters (Pandangan tepi)
- Cat RWDP tidak cukup lapisan



Kuarters (Pandangan sisi)
- Aluminium louver (Aircond) belum buat.



Pintuu masuk ke loby
- Dinding terkupas



Kuarters (Lobi)
- Tiada pintu ke ruangan utiliti.



Lobi
- Lebihan cat di atas pintu (TELEFON)



Lobi (Pintu masuk Unit Kelas F) - Ground
- Cat pada sekeliling pintu tidak kemas.



Kuarters (Pandangan Hadapan)
- Cat tidak rata.



Ruangan Tangga
- Cat tidak rata.

13 JUNE 2023

LAWATAN PEMERIKSAAN
KERJA KERJA ARKITEK

DIPERIKSA OLEH : Pg M Muzmal

DISAHKAN OLEH : Ar. IDr. Datu Alasim

04 KUARTERS

BBP KRTS