	BK-PEMB-PK(P)-08-08	Pindaan	00
	BORANG NCR	Mukasurat	1 / 1
		Tarikh	

BORANG NCR

No. Rujukan : NIA1902/BBPB/NCR(01) Tarikh : 1 September 2021

Nama Projek : Cadangan Pembinaan Projek Balai Bomba Dan Penyelamat Beaufort, Sabah

Kepada (Kontraktor) : REMT UTAMA SDN BHD

BAHAGIAN A : KETIDAKPATUHAN PRODUK (Untuk diisi oleh PP/PD/WPP/WPD/KUUB/KUR)

Butiran Ketidakpatuhan :

(Sila guna lampiran borang pemeriksaan/laporan kecacatan/laporan kerosakan jika perlu)

Kerja ikatan Bata tidak sempurna (beralun dan tidak rata) di Bilik Penyelia grid D,E – 3,4.

Sila rujuk pada gambar kecacatan kerja dan lakaran lokasi pada pelan disertakan.

Pelapor

P.P./Wakil P.P./PTB/Perunding (t.t, Nama, Cop) :

BAHAGIAN B : ARAHAN TINDAKAN PEMBETULAN (Untuk diisi oleh PP/PD/WPP/WPD/KUUB/KUR)

Sila ambil tindakan pembentulan terhadap ketidakpatuhan produk di atas sebagaimana berikut :

- ☐ Dilupuskan dari binaan/tapak,
- ☐ Digunakan untuk tujuan/aplikasi lain, nyatakan .....
- ☑ Diperbaiki (*sila kemukakan cadangan tindakan untuk persetujuan CPP)*
- ☐ Diterima dengan kelulusan

Tindakan pembetulan hendaklah dilaksanakan segera mengikut arahan kontrak, spesifikasi dan penyata kehendak.

Tarikh keluar arahan 1 September 2021 Tarikh terima arahan _____

P.P/Wakil.P.P/ Perunding(t.t,Nama,Cop) Ar. Noor Izwan b. Rahim ARKITEK No Pendaftaran LAM : A/N 157 LEMBAGA ARKITEK MALAYSIA

Wakil Kontraktor (t.t,Nama,Cop) _____

BAHAGIAN C : TINDAKAN PEMBAIKAN/PENCEGAHAN (Untuk diisi oleh kontraktor)

Dengan ini saya mengesahkan tindakan pembetulan/pencegahan terhadap ketidakpatuhan produk di atas telah dibaiki dengan sempurna pada (tarikh) .....

Wakil Kontraktor
(Tandatangan,Nama,Cop,Tarikh) .....

BAHAGIAN D : PEMERIKSAAN SUSULAN DAN PENGESAHAN


Tindakan pembetulan di atas telah dilaksanakan dengan memuaskan dan memenuhi spesifikasi

Tarikh pemeriksaan : PP/PD/WPD/WPP/KUKUB/KUR (t.t, Nama, Cop) :

....



Gambar 1 : Ikatan bata tidak rata/tegak di Bilik Utiliti



Gambar 2 : Lokasi kecacatan kerja untuk diambil tindakan