

Anjung Kereta
- Cat tidak kemas



Laman
-Kotoran pada dinding di laman.




Laman
- Lantai merekah



Laman
- Lantai merekah



Anjung Kereta
- Column terkupas



Tandas lelaki
- Siling tidak lengkap, Kotoran pada dinding, cat tidak siap.



ELEKTRIK.
- Cat belum siap dan kotoran berlebihan.



Ruang Pameran.
-Warna sebahagian panel tidak sepadan



Ruang Pameran
- Timber laminated di kabinet terbuka.



Pejabat Operasi
- Terdapat kesan bocoran air pada siling.



Ruang Pameran
- Siling tidak lengkap



Tandas lelaki
- Cat tidak sempurna.

13 JUNE 2023

LAWATAN PEMERIKSAAN
KERJA KERJA ARKITEK

DIPERIKSA OLEH : Pg M Muzmal

DISAHKAN OLEH : Ar. IDr. Datu Alasim

01 BALAI BOMBA

BBP BLBO